

کیلر مات پلی اورتان [VP508.XX]

معرفی محدود

کلیمات پایی اوران ینک دو جزئی بربایه زین های پاک و هاردن پلی اپریزوسیاتن است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما ظاهري همگن و ابریشمی، همترازي عالي و نرم مي دهد. سریع خشک است و در رابرخراش مقاومت باالي دارد.

براقیت	کد مجموع
درجه برآوریت	درجه برآوریت
نیمه مات	VPS08.45
مات	VPS08.15
سویر مات	VPS08.05

فست تیز، هاردن، افزودن

فام	عسیل، مات
تینرپلی اور تان بیتک	% ۵۰-۳۰
هاردنز HP129	% ۶۰

شایط نگهداری

این مخصوص باید در فضای سرپیته و دور از اشعة مستقطنم خوش رفته در دمای ۵-۱۵-۳۰-۴۰ درجه سانتینگراد تهیه شود. به لبل خود محل اسیدی را بر قابل استعمال در این مخصوص باید همه مناسب در مholm کار باشند. شود از شعله آتش و همای از احتباب شود. سپس از تابان افقاً، مخصوص همانجا هست. همانچنان است که ماده "تاڑه" استفاده است باین حال. خواص آن معمن است با خواص یک ماده "تاڑه" تفاوت ندارد. این دلیل است که مواد تاریخ مصرف گشته باید باشد. خاصی استفاده شده به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گشته باید باشد. قل از استفاده خوب زده شود درب قوطی محکم و به خوبی استفاده شود.

نکات ایمنی

۱. پوییدن و یاریدن آن برای سلامتی خضر است.
 ۲. به هنگام تعامل با چشم و پوست باعث آیجاد آرزوی می شود.
 ۳. مواد دسترسی ندارند که از آنها کاربرد فارغ رکورده است.
 ۴. طرف درسته را در جای خنک گردانی نمایید.
 ۵. از رعایت آتش زای خودداری و اصراف سیگار و خاندان خدا خود اتفاق نمایید.
 ۶. محتوى طرف را در آجات فاضلاب از جمله جلوهات کنید.
 ۷. فقط در اینجا شد که داده اعتمده نهاده شد.

ویژگی‌ها

۱. جلوه ابریشمی پکتوخاکت
۲. همترای اعلی سطح
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده حاتمی
۵. مقاومت سپاریا بالا در برابر چربی پذیری
۶. مقاوم در برابر ضربه و خراش

بسته بندی
۷ کیلوگرم

نکات کاربردی پاشش (کیلر مات پلی اورتان VP508.15)	
تتفک پاشش	تتفک پاشش
بادی	بادی
ایرس	ایرس
۱۱۰ - ۱۳۰	۱/۵ - ۳/۰
۰/۳۳ - ۰/۲۸	۱/۳ - ۱/۸
	قطرناژل

زمان خشک شدن (25°C , 45-65 RH, 140 g/m ²)	
سطحی	۱۵ دقیقه
عمقی	۲۰-۳۰ دقیقه
کامل	۱۰-۱۴ ساعت

آماده سازی سطح
سطح را پوشش آستریپل اورون با آستریپل استریوتک که ترجیحاً با سنباده ۷۰-۸۰-۹۰-۱۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار آودتی از سطح برگرف کرده آزادی گویی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح کربن را سنباده ده و با استعمال گرد و روکارکام پاک نمایند. اگرتو سطح آماده اجرا نمایند، بهتر است دهای آتاق پاشش و ترکیب آماده شده کربن خود را در حفره ساتینکار پاش. کلیه تجهیزات قبیل بند از استفاده با تنبیه شهادت تعییر گردند.