

رنگ فوری براق [500]

معرفی محصول

رنگ فوری بیکت و بر پایه رزین‌های سلولز نیترات و آلکیدی می‌باشد که جهت سطوح چوبی و MDF به کار می‌رود. مزیت برتر رنگ فوری بیکت سرعت بالای خشک شدن آن است که اجازه نمی‌دهد با وجود گرد و غبار معطل در محیط کیفیت پوشش کاهش یابد. رنگ آمیزی با این رنگ آسان و قابلیت دریافت پوشش مجدد را به خوبی دارا می‌باشد.

ویژگی‌ها

کد محصول	نام محصول	تحت زاویه ۶۰ درجه
524	سفید	۸۰

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

تینر فوری بیکت	۱۴۰-۱۶۰ %
----------------	-----------

فام

سفید، اخراپی، گلفامی، مشکی
سایر فام‌ها به صورت سفارشی قابل تولید می‌باشد.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود، از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضای، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده " تازه " متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم رده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. درواز دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خشک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش یا نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جای فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

بسته بندی

۹۵۰ کیلوگرم	۴ کیلوگرم	۲۰ کیلوگرم
-------------	-----------	------------

تاریخ انقضا

دو سال

نکات کاربردی پوشش (سفید فوری براق 524)

تنگ پاشی	بادی	ایرلس
۱۱۰ - ۱۳۰	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۸ - ۰/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا بتونه فوری بیکت که ترجیحاً با سنباده ۴۰۰-۲۸۰-۲۲۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد (ریز آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 300 g/m²)

سطحی	۱۰ دقیقه
عمقی	۱ ساعت
کامل	۳ ساعت

