

کیلر فوری براق [109]

معرفی محصول

کیلر فوری براق بیتک بر پایه رزین سلولز نیترات و آلکیدی، پایداری و سختی عالی سطح را ارائه می‌دهد و از سطوح چوبی در برابر عوامل خوردنده جوی محافظت می‌کند. به عنوان لاک روایی و یا هم‌رنگی جهت ایجاد یکدختی رنگ، پوشش دادن ایرادهای سطح چوب و خطاهایی که در حین سنباده زدن رخ می‌دهد استفاده می‌شود.

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
109	براق	> ۹۸

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

تینر فوری بیتک	۲۴۰-۲۶۰ %
----------------	-----------

قام

عسلی شفاف

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خشک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش را نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در چاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

ویژگی‌ها

۱. سریع خشک
۲. چسبندگی خوب
۳. سختی سطح
۴. هم‌ترازی خوب
۵. مقاوم در برابر مواد نفتی (شاپان)

بسته بندی

۱۷ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم
------------	-------------

تاریخ انقضا

دو سال

نکات کاربردی پوشش

تنفک پاشش	بادی	ایرلس
۱/۵ - ۲/۰	۱۳% - ۱۱%	
۱/۳ - ۱/۸		۵/۲۸ - ۵/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش سیلر پلی اورتان یا سیلر فوری بیتک که ترجیحاً با سنباده ۴۰۰-۲۸۰-۲۴۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 80 g/m³)

سطحی	۱۰ دقیقه
عسلی	۱ ساعت
کامل	۳ ساعت

