

مشکی مات پلی اورتان [KP590.XX]

معرفی محصول

رنگ رویه مات پلی اورتان دو جزئی بر پایه زین های پلی آل و هاردنر پلی ایزوسیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما جلوه ایریشمی فوق العاده، همترای عالی و سختی بالا می دهد. سریع خشک است و در برابر خراش مقاومت بالایی دارد.

ویژگی ها

۱. جلوه ایریشمی یکنواخت
۲. پوشش دهی بالا
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. دارای سختی بالا
۶. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۷. همترای عالی سطح

پسته بندی

۷/۰ کیلوگرم ۲۰ کیلوگرم ۱۲ کیلوگرم

تاریخ انقضا رنگ

تاریخ انقضا هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش (مشکی مات پلی اورتان KP590.10)

تشفک پاشش	بادی
فشار هوا (بار)	۳/۰ - ۱/۵
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳
	۰/۲۸ - ۰/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا آستر پلی استرینک که ترجیحا با سنباده ۴۰۰-۲۸۰-۲۴۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تیز پنبهشاده تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 110 g/m²)

سطحی	۲۰ - ۳۰ دقیقه
عمقی	۵۰ - ۷۰ دقیقه
کامل	۲۰ - ۲۵ ساعت

براقیت

کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
KP590.25	نیمه مات	۲۵ ± ۵
KP590.10	مات	۱۰ ± ۳
KP590.05	سوپر مات	۵ ± ۲

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HPI29	۵۰ %
تینر پلی اورتان بیک	۴۰-۵۰ %

قام

مشکی

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده " تازه " متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوبین و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست با پست باعث ایجاد آلرژی می شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش را نگهداری و از مصرف سیگار و خودداری جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.

