

رنگ فوری مات [500]

معرفی محصول

رنگ فوری مات بیتک و بر پایه رزین‌های سلولز نیترات و آلکیدی می‌باشد که جهت سطوح چوبی و MDF به کار می‌رود. مزیت برتر رنگ فوری بیتک سرعت بالای خشک شدن آن است که اجازه نمی‌دهد با وجود گرد و غبار معطل در محیط کیفیت پوشش کاهش یابد. رنگ آمیزی با این رنگ آسان و قابلیت دریافت پوشش مجدد را به خوبی دارا می‌باشد.

ویژگی‌ها

۱. سریع خشک
۲. چسبندگی خوب
۳. سختی سطح
۴. همتراری خوب

بسته بندی

۹۵/۰ کیلوگرم	۴ کیلوگرم	۲۰ کیلوگرم
--------------	-----------	------------

تاریخ انقضا

دو سال

نکات کاربردی پاشش (مشکی فوری مات ۵۲۷)

تفک پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۰ - ۱۳%
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۸ - ۰/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا بتونه فوری بیتک که ترجیحاً با سنباده ۴۰-۶۰-۲۸۰-۲۴۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تیزر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 240 g/m²)

زمان خشک شدن	سطحی
۱۰ دقیقه	۱ ساعت
۳ ساعت	کامل

براقیت

کد محصول	نام محصول	تحت زاویه ۶۰ درجه
527	مشکی مات	۱
524.10	سفید مات	۱۰

نسبت تیزر، هاردنر، افزودنی

تیزر فوری بیتک	۱۱-۱۳%
----------------	--------

فام

مشکی و سفید
سایر فام‌ها به صورت سفارشی قابل تولید می‌باشد.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش را نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از نفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جابه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

