

لاک نیم پلی استر براق (اسید کاتالیست) [900]

معرفی محصول

لاک نیم پلی استر براق بیتک، دو جزئی و بر پایه رزین‌های کوتاه روغن غیر هوا خشک ورزین‌های آمینو می‌باشد و بر روی سطوح چوبی و MDF که در شرایط داخلی قرار گرفته‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ‌های نیتروسولزی، دیویشنه (بیسکوت) و انواع سیارهای آکریلیک، پلی اورتان، نیتروسولز و پلی استر اعمال می‌شود.

ویژگی‌ها	براقیت	کد محصول
۱. مقاومت فیزیکی و شیمیایی خوب	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
۲. چسبندگی عالی	براق	۹۶
۳. براقیت بالا		
۴. سختی بالا		

نسبت تینر، افزودنی	نسبت تینر، افزودنی
هاردنر نیم پلی استر	۱۰٪
تینر فوری بیتک	۳۵-۴۵٪
استفاده بیش از ۱۰٪ هاردنر موجب زردگرایی، کاهش براقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰٪ موجب دیر خشک شدن و یا عدم خشک شدن محصول می‌شود.	

فام	عسلی، شفاف

شرایط نگهداری	شرایط نگهداری
این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تھویه مناسب در محل کار فراهم شود، از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.	

نکات ایمنی	نکات ایمنی
۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.	
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.	
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.	
۴. ظرف در بسته را در جای خشک نگهداری نمایید.	
۵. دور از منابع آتش را نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.	
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.	
۷. محتوی ظرف را در چاه فاضلاب خالی نکنید.	
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تھویه مناسب می‌باشد.	

بسته بندی	بسته بندی
۸/۵ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم
	۱۷/۵ کیلوگرم

تاریخ انقضا رنگ	تاریخ انقضا هاردنر
یک سال	یک سال

نکات کاربردی پاشش	نکات کاربردی پاشش
تفک پاشش	بادی
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸
	۰/۲۳ - ۰/۲۸

آماده سازی سطح	آماده سازی سطح
سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا بتونه فوری بیتک که ترجیحاً با سنباده ۴۰۰-۲۸۰-۲۴۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گردوب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد. برای حصول چسبندگی کامل روی سطوح پتینه کاری شده، ترجیحاً از پتینه‌های بیتک استفاده شود.	

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 200 g/m³)	زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 200 g/m³)
سطحی	۱۵ دقیقه
عمقی	۱۲ ساعت
کامل	۴۸ ساعت

