

[950] لامپ استرمات (اسید کاتالیست) نیم پلی

معرفی محصول

لذا نک نیم پل استرات مینکن، دو جزی و برایه زینی های آئینه می باشد و بر روی سطوح چوبی و MDF که در شرایط داخلی قرار گیرگه اند مورد ستفاده قرار می گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ های نیترولسولاری، دوپوششی بیسکوت و انواع سلیلهای آکریلیک، پلی اورتان، نیتروسولار و پلی استر اعمال می شود.

براقیت	کد محصول	درجه برآقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
950	مات	۱۰±۲	

% ۱۰	هاردنر یم پلی استر
% ۴۵-۳۵	تینر فوئی بینک

استفاده بیش از ۱۰٪ هارد نرم موجب زدگرایی، کاهش برآقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱٪ موجب دیر خشک شدن و عدم خشک شدن محصول می‌شود.

فام
عسلی مات

شرطیت نگهداری

۵-۳-۷) سه استفاده از دهنده شود. به دلیل وجود حلال خوار و قابل درست شدن در مابین محصول باشد و ممکن است در محل کار مشغول شود. از شعله و همای با انتخاب شود. سپس از تأمین تاریخ انقضای، محصول را همانجا قابل استفاده باست اما باید خواص آن ممکن است با خواص یک داده "تا" مقایسه شود. باشد و همچنان دلیل است که مواد تاریخ معرف گردشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده از مواد تاریخ معرف در پوشاک محصول و به توبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. پوییند و بعدین آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
 ۳. دوراً سرمه‌سوسن دودکان را برگردان.
 ۴. در طرف دسته راه را در جاه خنک کناره نمایید.
 ۵. دور از منابع آتش را نگهداشی و از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. از نفس خواران طروری خودداری کنید و از اعماق آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
 ۷. از طرق راه را در جاه فضای اضافی خالی نگذارد.
 ۸. فقط در مکان‌های استفاده شود که دارای یووئیه مناسب می‌باشد.

ویرگی‌ها

۳. همتاژی بالا
۴. سختی بالا

تاریخ انقضای هاردنر یک سال	تاریخ انقضای رانگ یک سال
--------------------------------------	------------------------------------

نکات کاربردی پاشش	
ایرس	پادی
۱۰ - ۱۳%	۱/۵ - ۳/۵
۰/۲۳ - ۰/۲۸	۱/۳ - ۱/۸

آماده سازی سطح

سطح را پوشش آستریلی اورتان با تونه فویر پیکت که ترجیحاً سنباده شده باشد. سنباده کاری شدene آمده تکید و گرد و غبار و آبکار از سطح بطری گرد زیر آودگی باعث پوشته سندن و عدم سقیبندی مناسب پوشش به سینه مگرد. سطح این سندن بده و دستمال کردوپ کاملاً پاک نمایید. اکون سطح آمده اچار می‌باشد. پهراست دهای اتاق واش و ترکیب آمده شده خود را در درستنگاره باشید. تخته تجهیزات قل و بعد از سفیدهاد با تیر ترچیح این سندن را که باید استفاده شود.

زمان خشک شدن (۲۵°C, ۴۵-۶۵ RH, 200 g/m³)	سطحی
دقیقه ۱۵	عمر قمی
ساعت ۱۲	کامل
ساعت ۴۸	