

لَاك سوپر نیم یلی استریراچ (اسید کاتالیست) [920]

معرف، مصطفى

لایک سوپر نیم پای استریاگ بینک، دو جزئی و برایه زینهای پای استر و زینهای می باشد و بر روی سطوح چوبی و mdf که در شرایط داخلی راگرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد. این مصروف بدون مشکل بر روی رنگ های نترولوژی، دوپوششی (یوسکوت) و انواع سلارهای آکریلیک، پلی اوران، نتولوژی و پای استر اعمال می شود.

براقتی	کد محصول	درجه براقتی	تحت زاویه ۶۰ درجه
براق	920	>۹۸	۹۰

### بر افزودنی

استفاده بیش از ۱۰% هاردنر موجب زردگرایی، کاهش برآقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰% موحب در خشک شدن و یا عدم خشک شدن محصول می‌شود.

فام

شرایط نگهداری

این مقصود باشد در فضای سریسته و دور از اعشه مستحبه خوشید در دمای ۵-۳۰ درجه سانتگراد تکهای شوود. به این و جمله حلال های فرار و قابل استعمال در آن مخصوص باید توجه مدارس متابع کار فراهم شود. این اعشه آش و دمای بالا احتساب شود. هم از تابعیت این اعضا مخصوصاً معمول است این حلال را اینستاده است این حلال، خوار آن ممکن است با خواص یک داده "ناره" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخی مصرف کشند. با دقت خاصی اینستاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی مکعب و

نکات ایمنی

۱. پوییدن و بعدین آرای سلامتی مضر است.
  ۲. هنگام تماش از چشم و بوسیت باعث ایجاد آریزی می‌شود.
  ۳. دور از سرنسور کامپیوتر قرار گیرید.
  ۴. طرف درسته را در راه چند نکارهای نمایید.
  ۵. دور از منابع آشنا را کنارهای و از منصه سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
  ۶. از منتجین بخار را در راه فاضلاب خالی جلوگیری کنید.
  ۷. محتوی طرف را در راه فاضلاب خالی جلوگیری کنید.
  ۸. قطع در مکانهای انتقاد شده که دارد یا بهینه مانسی می‌باشد.

**وینزهای ها**

۱. پیارنگ
۲. چسبندگی عالی
۳. روابط عالی
۴. مقاومت فیزیکی و شیمیایی
۵. ساختن بالا
۶. مقاومت به زردگاری
۷. مقاومت رطوبتی عالی

تاریخ انقضای هارد نر یک سال	تاریخ انقضای زنگ شش ماه
تاریخ انقضای هارد نر یک سال	تاریخ انقضای زنگ شش ماه

نکات کاربردی پاشش	
ابریلس	بادی
۱۱۰ - ۱۳۵°	۱/۵ - ۳/۵
۰/۲۳ - ۰/۲۸	۱/۳ - ۱/۸

آماده سازی سطح

سطح را پوشش آسترپلی اوران با بنوه فوری بینک که رنج-جا با سینهای  
برگرداننده از آن می-باشد. این اماده کنید و گرد و غار و آدوگی از سطح  
مطعنه برگرداننده از آن داشته باشد. معدن چسندین متناسب پوشش به  
سطح می-گردد. درست زیرین از سیمانه دارد و با استعمال گروپ و گلپار می-باشد.  
اکون مطعن آماده از جای پوشش و تربیک اماده شده  
حلوچه ۱۵ درجه سانتینیکاراد باشد. کلیه تجهیزات قلب و بعد از استفاده باز نتر  
پوشیده از میخ-گرد. برای حصول چسندین کامل روی سطوح پتینه کاری شده  
در حمام نشسته باشند.

زمان خشک شدن ( $25^{\circ}\text{C}$ , 45–65 RH, 200 g/m<sup>2</sup>)